

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Meriva ILR6D06

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação .....	4
2. Laudo Técnico .....	4
3. Finalidade .....	4
4. Informações complementares .....	4
5. Histórico .....	5
6. Análise .....	5
7. Conclusão .....	6
8. Apêndice .....	7
8.1. Foto 1 .....	7
8.2. Foto 2 .....	7
8.3. Foto 3 .....	8
8.4. Foto 4 .....	8
8.5. Foto 5 .....	8
8.6. Foto 6 .....	9
8.7. Foto 7 .....	9
8.8. Foto 8 .....	9
8.9. Foto 9 .....	10
8.10. Foto 10 .....	10
8.11. Foto 11 .....	10
8.12. Foto 12 .....	11
8.13. Foto 13 .....	11
8.14. Foto 14 .....	11
8.15. Foto 15 .....	12



8.16. Foto 16 .....	12
8.17. Foto 17 .....	12
8.18. Foto 18 .....	13
8.19. Foto 19 .....	13
8.20. Foto 20 .....	13
8.21. Foto 21 .....	14
8.22. Foto 22 .....	14
8.23. Foto 23 .....	14
8.24. Foto 24 .....	15
8.25. Foto 25 .....	15
8.26. Foto 26 .....	15
8.27. Foto 27 .....	16
8.28. Foto 28 .....	16
8.29. Foto 29 .....	16
8.30. Foto 30 .....	17
8.31. Foto 31 .....	17
8.32. Foto 32 .....	17
8.33. Foto 33 .....	18
8.34. Foto 34 .....	18
8.35. Foto 35 .....	18
8.36. Foto 36 .....	19
8.37. Foto 37 .....	19
8.38. Foto 38 .....	19
8.39. Foto 39 .....	20
8.40. Foto 40 .....	20
9. Anexo .....	21
9.1. ART .....	21



## 1. Apresentação

**Glademir Karpinski**, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um veículo marca GM, modelo Meriva, placas ILR6D06, chassi 9BGXF75004C185948, ano 2004, código renavam 00822623749, cor branca, capacidade 5 p, 190 CV, 1800 CC, espécie Automóvel, Nacional, de propriedade da Prefeitura Municipal de Áurea, conforme fotos no apêndice.

## 2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Áurea

Município de Áurea - RS

## 3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

## 4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2023

Local da vistoria: Município de Áurea

## 5. Histórico

Aos treze dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Áurea, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

Teve-se acesso ao veículo em questão, com fotos no apêndice.

## 6. Análise

Foi realizada a análise do veículo em questão, na lataria, motor, parte elétrica, caixa de câmbio, suspensão, freio, equipamentos de segurança, pneus, revestimento interno, painel, na qual foi constatado o valor aproximado de mercado, observando os itens a seguir:

Item	Avaliação	Descrição
Estado geral do veículo	C	Seu estado geral é ruim, necessita revisão e reparos.
Estofamento	C	Necessita reparos.
Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras)	B	Seu estado é regular.
Faróis e Lâmpadas em geral	B	Seu estado é regular.
Sinaleiras	B	Seu estado é regular.
Funilaria	C	Diversos pontos com pequenos amassados, bastante picadas de pedra na parte frontal e para-choque traseiro, riscos e amassados diversos.
Assoalho	B	Seu estado é regular, apresentando picadas de pedra e pequenos amassados.
Motor	C	Necessita revisão e reparos
Caixa de Transmissão	B	Seu estado é regular.
Freio dianteiro	B	Apresenta desgaste em discos e pastilhas.
Freio traseiro	B	Seu estado é regular.
Suspensão dianteira	B	Seu estado é regular, necessita reparos.
Suspensão traseira	B	Seu estado é regular, necessita reparos..
Pintura	C	Diversos pontos necessitando de reparos, pontos desbotados, riscos, amassados e descascados.
Pneus (desgaste e calibração)	B	Seu estado é regular.
Ventilação	C	Necessita revisão.

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Item	Avaliação	Descrição
Parachoque dianteiro	C	Necessita reparos.
Parachoque traseiro	C	Necessita reparos.
Buzina	B	Seu estado é regular.
Estepe/chave de roda/triângulo	B	Seu estado é regular.
Limpador de parabrisa (palhetas, esguicho e nível da água)	C	As palhetas apresentam-se ressecadas.
Pedal de embreagem (altura e pressão)	C	Necessita revisão e reparos
Freio de mão	C	Necessita revisão e reparos
Parte elétrica	C	Necessita revisão e reparos
Forração interna	C	Necessita reparos.
Rolamento das rodas	C	Necessita revisão e reparos
Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes)	B	Seu estado é regular.
Documentação	A	Em dia.

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

## 7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no veículo acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de dezembro do corrente ano, contendo 21 (vinte e uma) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 40 (quarenta) fotos no apêndice, ART, em anexos.

---

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



## 8. Apêndice

### 8.1. Foto 1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DNIT/RN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 00822623749

PLACA: ILR6D06 | EXERCÍCIO: 2023

ANO FABRICAÇÃO: 2004 | ANO MODELO: 2004

NÚMERO DO CUV: 223522291409

QR CODE

CLASSIFICAÇÃO: OFICIAL

POTENCIA/INDICADA: 109CV/1800 | PISO BRUTO TOTAL: 0.0

MOTOR: 6U0006504 | CAT: 2.7 | EMISS: 2 | LOTACAO: 05P

CARRICEIRA: NAO APLICAVEL

UF: RS | MUN. DE AUREA

CPF: 92.453.802/0001-75

LOCAL: AUREA RS | DATA: 21/01/2023

ADENDOS DIGITALMENTE PELO DETRAN

CAT. TAMB.	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	PARCELADO
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)	QUITO DO SEGURO (R\$)	QUITO DIRETO DO SEGURO (R\$)	
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)	

PASSEIRO AUTOMÓVEL


PLACA INTERIOR / IUT: ILR6206/RN | CHASSI: 9BGXF75004C185948

COR PREDOMINANTE: BRANCA | COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

### 8.2. Foto 2



**8.3. Foto 3**



**8.4. Foto 4**



**8.5. Foto 5**





**8.6. Foto 6**



**8.7. Foto 7**



**8.8. Foto 8**



Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Karpinski".

**8.9. Foto 9**



**8.10. Foto 10**



**8.11. Foto 11**



**8.12. Foto 12**



**8.13. Foto 13**



**8.14. Foto 14**



**8.15. Foto 15**



**8.16. Foto 16**



**8.17. Foto 17**



**8.18. Foto 18**



**8.19. Foto 19**



**8.20. Foto 20**



**8.21. Foto 21**



**8.22. Foto 22**



**8.23. Foto 23**



**8.24. Foto 24**



**8.25. Foto 25**



**8.26. Foto 26**



**8.27. Foto 27**



**8.28. Foto 28**



**8.29. Foto 29**





**8.30. Foto 30**



**8.31. Foto 31**



**8.32. Foto 32**



**8.33. Foto 33**



**8.34. Foto 34**



**8.35. Foto 35**



**8.36. Foto 36**



**8.37. Foto 37**



**8.38. Foto 38**



**8.39. Foto 39**



**8.40. Foto 40**



**9. Anexo**  
**9.1. ART**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**



**ART Número**  
**12945097**

<b>Tipo:</b> OBRA OU SERVIÇO	<b>Participação Técnica:</b> INDIVIDUAL/PRINCIPAL
<b>Convênio:</b> NÃO É CONVÊNIO	<b>Motivo:</b> NORMAL

<b>Contratado</b>		
<b>Carteira:</b> RS083466	<b>Profissional:</b> GLADEMIR KARPINSKI	<b>E-mail:</b> glademir.karpinski@gmail.com
<b>RNP:</b> 2200072872	<b>Título:</b> Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho	
<b>Empresa:</b> NENHUMA EMPRESA	<b>Nr.Reg.:</b>	

<b>Contratante</b>		
<b>Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	<b>E-mail:</b> aurea@itake.psi.br	
<b>Endereço:</b> CASTRO ALVES 33	<b>Telefone:</b> 3527-1141	<b>CPF/CNPJ:</b>
<b>Cidade:</b> ÁUREA	<b>Bairro:</b>	<b>CEP:</b> 99835000 <b>UF:</b> RS

<b>Identificação da Obra/Serviço</b>		
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	<b>CPF/CNPJ:</b>	
<b>Endereço da Obra/Serviço:</b> CASTRO ALVES 33	<b>CEP:</b> 99835000	<b>UF:</b> RS
<b>Cidade:</b> ÁUREA	<b>Bairro:</b>	<b>UF:</b> RS
<b>Finalidade:</b> PÚBLICO	<b>Vlr Contrato(RS):</b> 2.800,00	<b>Honorários(RS):</b>
<b>Data Início:</b> 13/11/2023	<b>Prev.Fim:</b> 31/01/2024	<b>Ent.Classe:</b>

<b>Atividade Técnica</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid.</b>
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Avaliação	Automóveis		
Avaliação	Máquinas Rodoviárias		
Avaliação	SUCATAS DIVERSAS		
Avaliação	Tanques Reservatórios		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA
	Profissional	Contratante

**A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.**

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com